


B + M

(SOLDER TAG VIEW)

(VUE COTE SOUDURES)

(VISTA DAL LATO DELLE SALDATURE)



A

(COMPONENT SIDE)

(COTE D'EQUIPEMENT)

(VISTA DAL LATO DEI COMPONENTI)

